



Release Notes - Version: 11/181031 - 11.0.9.3

	Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-6575	During the takeover of measurements with "Accept measurement" the additional data has not been filled out for the automatically filled characteristics. -error corrected-	Bei der Übernahme von Messungen mit "Messung übernehmen" wurden keine Zusatzdaten für die automatisch zu befüllenden Merkmale übernommen. -Fehler behoben-	procella	Data read/write
D - Improve ment	TQ-6584		VDA5: Sammelticket für mehrere VDA5 Punkte. 1. Überarbeitung der Bezeichnungen in den VDA5 Masken für Typ B Komponenten. 2. bei uRest / uOBJ Komponenten kann bei zusätzlichen Messreihen nun zwischen Standardabweichung von Messwerten und Mittelwerten unterschieden werden. 3. Synchronisation von Ist-Wert Normal (Merkmalsmaske VDA5) und Referenzwert Normal 1 (Wertemaske Messsystem).	solara.MP	Form/Layout / Graphical User Interface, Numeric