

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-13529 The button "delete measurement" was without function. -Error fixed-	Der Button "Messung löschen" war ohne Funktion. -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Data read/write
Bug	TQ-13558 COM port Changes in the "device setting" dialog apply only to the active characteristic. If you also check the box "carry over changed interface to all characteristics", the change applies to all characteristics with the same recording type and the same COM port.	COM port Änderungen im Dialog "Geräteinstellungen" gelten nur für das aktive Merkmal. Setzt man zusätzlich den Haken "geänderte Schnittstelle für alle Merkmale übernehmen" gilt die Änderung für alle Merkmale mit der gleichen Erfassungsart und dem gleichen COM port.	O-QIS	User Administration / Configuration
Bug	TQ-13646 The evaluation of a characteristic could not be performed because the distribution model was not found. - Error fixed -	Die Auswertungs eines Merkmal konnte nicht durchgeführt werden, da dass Verteilungsmodell nicht gefunden wurde. -Fehler behoben-	qs-STAT	Numeric
Bug	TQ-13712 Manual input of the measured value caused change of characteristic after clicking on a characteristic within the parts/characteristics list. -Error fixed-	Manuelle Messwerteingabe sorgte für Merkmalswechsel nach dem Klick auf ein Merkmal innerhalb der Teile-/Merkmalsliste. -Fehler behoben-	O-QIS	Data read/write
Bug	TQ-13713 Import/renewal of time-limited licenses (subscription) without active internet connection was not possible. -Error fixed-	Einspielen/Verlängern von zeitbegrenzten Lizenzen (Subscription) ohne aktive Internetverbindung war nicht möglich. -Fehler behoben-	All products	License

## Release Notes Desktop Application Version: 13/221107 - 13.0.6.7

	<b>Key</b>	<b>English changelog statement</b>	<b>German changelog statement</b>	<b>Component/s</b>	<b>Subcategory</b>
Bug	TQ-13749	The value chart showed only one measured value after an OK measurement was confirmed. -Error fixed-	Der Werteverlauf zeigte nach dem Quittieren einer OK Messung nur noch einen Messwert an. -Fehler behoben-	O-QIS	Data read/write, Form/Layout / Graphical User Interface