

Release Notes - Version: 12/210311 - 12.0.4.2

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-11454 The "Alarm status characteristics" graphic was displaying only one characteristic even of the data set contained multiple. -issue resolved-	Die Grafik "Alarmstatus Merkmale" zeigte immer nur ein Merkmal an, obwohl der geladene Datensatz mehrere Merkmale enthielt. -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Graphic
Bug	TQ-11475 If the configuration management dialog was cancelled, some configurations were transferred from the current administrator user to users. -issue resolved-	Wurde das Konfigurationsmanagement mit Abbruch verlassen wurden Teile der Konfiguration des ausführenden Administrators auf den Benutzer übertragen. -Fehler behoben-	procella	User Administration / Configuration
Bug	TQ-11488 If options "Finalize measurement completely" or "Finalize inspection completely" were checked, it was not possible anymore to record data using the "classified input" graphic. -issue resolved-	Wenn die Optionen "Messung vollständig abschließen" oder "Stichprobenprüfung vollständig abschließen" gesetzt war, war eine Datenerfassung über die Grafik "klassierte Eingabe" nicht mehr möglich. -Fehler behoben-	O-QIS, procella	Data record
Bug	TQ-11508 Printed reports (PDF or paper) were using a font size that was too large. This could lead to cases where characters/letters were too large for the assigned text frame and were cut off in the report. -issue resolved-	Der Ausdruck eines Berichtes (PDF/Papierform) erfolgte immer in zu großer Schrift. Dies sorgte unter Umständen dafür, dass Texte/Buchstaben in einem erstellten Bericht außerhalb des Textrahmens dargestellt wurden. -Fehler behoben-	All products, qs-STAT	Report



Release Notes - Version: 12/210311 - 12.0.4.2

Key	English changelog statement	German changelog statement	Component/s	Subcategory
Bug	TQ-11525 Specific graphic configurations of the parts protocol within the Summary/Input window caused error messages when closing the data set. - issue resolved-	Bei bestimmten Grafikkonfigurationen im Teileprotokoll innerhalb der Übersicht / Eingabe führte dies zu Fehlermeldungen beim Schließen des Datensatzes. -Fehler behoben-	All products	Form/Layout / Graphical User Interface